

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ TOYOTA REVO CAB 2.4G สี ขาว ทะเบียน บข 8944 บร วันที่ 18/9/67

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ภาษี ☐ ว่าง..... ☒ ไม่ว่าง <u>29 ส.ค. 68</u>	ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด	ทุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก ☒ ทุญแจรีโมท.....ดอก ☐ รีโมท.....ดอก Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
--	--	--


เลขไมล์ 93239 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ใบรีดจาก</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุดับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี <u>รีดน้ำ</u>	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หม่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 4. ขอบประตูซ้าย (สี)



ด้านหลัง 2. ฝาท้าย (สี)

๕ = 3900

๗๖๙/๕๔



ข้างขวา 3. ขอบประตูขวา (สี)

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียมต่าง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียมต่าง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียมต่าง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียมต่าง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด	205/70R15			
	หน้า L	ยางปี	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี	ขนาด	19			
	หลัง L	ยางปี	ขนาด	91			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	หมดสภาพ + ขาด
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
แม็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ใช้ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	