

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Yaris 1.2 9PORT

สี ขาว

ทะเบียน 2ขค 2102 กก

วันที่ 19/9/66

เลขไมล์ 22753
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 22 มี.ค. 66
☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเพื่องท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฟิล์มฝ้าฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า				4. ใช้อัฟ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเพื่องท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดรายไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง				10. ครีซ			
8. ไฟท้าย				11. บัมเปอร์			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ แบริดเต็ม	☐ แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☒ ดี	☐ แบริดเต็ม	☐ แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☒ ดี	☐ แบริดเต็ม	☐ แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☒ ดี	☐ แบริดเต็ม	☐ แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 185/60R15	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 9	☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด 7	☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด 7	☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หลังขวา ขาด.	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☒ ไม่มี		☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี		☐	☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☐	