

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2013 สี เทา ทะเบียน จธ 3253 วันที่ 12/10/62

เลขไมล์ 102992 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MM8DE10Y1002662 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 20 พ.ค 62


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>คอมเพล็กซ์</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>เติมน้ำมัน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		<u>เช็คสภาพ</u>
24. กระบอกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ปรับลด L-R ล็อคไม่อยู่</u>	10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระบอกพัดลมอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มหมอบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 1076

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

(L)




ด้านหน้า รถชนหน้าซ้าย 67%


ข้างซ้าย

สี : 5000	รถเก๋ง = 3000
104 = 2000	ยาง = 10000
116602	4ฟ

(R)



ด้านหลัง รถชนท้ายซ้าย 100%
รถวิ่งชนซ้ายเบาะ
(เบาะ)
รถวิ่ง 100%



ข้างขวา รถชนขวาซ้าย 100%
รถชนขวาซ้ายเบาะ
(เบาะ)

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	185/55/15		✓	
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	185/55/15		✓	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	185/55/15		✓	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	185/55/15		✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		