

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA REVO CAB 2.5 ENTRY Z EDITION สี ขาว ทะเบียน 3 ชม 2549 กทม วันที่ 8/8/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☒ ชาติ 27/10/68
☐ ไม่จำกัด.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 77912.....เลขเครื่อง.....เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สวิตช์ลักษณะไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หม่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

1. ไฟเบรกซ้ายท้ายแตก



ข้างซ้าย

2. กระเบื้องหลังคาบน (เศษ) (สี)

ราคา 29,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 215/65R16	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 7	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		