

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX Scab 1.9S

สี เทา

ทะเบียน บฉ 3667 กฉ

วันที่ 16/8/65

เลขโมล 155995

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ยาง ☐ ...

☒ ไม่ยาง 22 พ.ย. 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท ดอก


☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ไม่ติด	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	5,000	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	* 1.
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ไม่ติด 500	9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ด้านซ้ายเสีย	13. เทอร์โบ		☒	ไม่เสียงทอน
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		ใช้คาง
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ตัวเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)		☒	เส้น
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม 1. เครื่องแปลงไฟฟ้า 12V เป็น 220V มีเสียงดัง, ท่อเสียงดัง (3,500)




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. กระป๋อง (สี).

สี 2 ชั้น = 2,000 บาท. / หอมกระจกไฟฟ้า = 2,000 /

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 255/50R18	✓	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	กระจกหลังขาด
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม็คซิโลเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	