

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda JASS 1.5 S สี ดำ ทะเบียน 99 9201 เชียงใหม่ วันที่ 28/03/67


เลขไมล์ 84231
 แผ่นป้าย ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่ติดมา
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <i>ฉีดน้ำไม่ออก</i>	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลักคั่นไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ <i>มีเสียงทอนมาก ล้อหลัง</i>			1 ยึด
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	/			11. ขับขึ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	/			13. ปัดนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. มีรอยฉีกขาด+รอยขีดข่วน (ลงข้อ)ข้างขวา



ด้านหลัง

รู = 5,200

ข้างซ้าย 2. มีรอยขีดข่วน (เศษเหล็ก)

3. ถลอก (ร่องงัดเหล็ก)

4. รอยถลอกจากเหล็กหลายจุด (สี)

	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ น๊อคเดิม ☐ น๊อคแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หน้า L ☐ น๊อคเดิม ☐ น๊อคแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง R ☐ น๊อคเดิม ☐ น๊อคแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง L ☐ น๊อคเดิม ☐ น๊อคแต่ง ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21... ขนาด 185/60R15		
	หน้า L ยางปี 21... ขนาด 9		
	หลัง R ยางปี 21... ขนาด 9		
	หลัง L ยางปี 21... ขนาด 9		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
สวิตช์ปลด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องปั๊มอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบถุงล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระแทก	☒ มี ☐ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คอัพท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		