

ใบตรวจสภาพ

รายนาม..... ๒๐๑๘..... ทะเบียน ๒๓๖๓๙๗๐ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๔

เลขไมล์ 120128 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาวะ ☒ ธรรมดา.....ดก

เลขตัวถัง M H Y G D N 7 1 T O O 4 2 ชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☒ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☒ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☒ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขาคาน ☐ ๑ ☒ ๒ ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ☐ ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาชี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 17 ส-ด 65


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	PVC 200		✓	ดี
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		✓		
4. พวงมาลัย Multifuntion	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญญาณไฟ		✓		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		✓		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี			
9. วิทยุ/MP3	☐ มี ☒ ไม่มี			
10. CD	☐ มี ☐ ไม่มี			
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☐ ไม่มี			
13. USB	☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth	☐ มี ☐ ไม่มี			
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี			
16. SD Card	☐ มี ☐ ไม่มี			
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก	☐ มี ☒ ไม่มี			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
23. กระดาษไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
24. กระดาษมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี			
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี			
27. กระดาษพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ระบบไฟภายในรถ				
1. ไฟในแก่ง		✓		ไฟครบ
2. ไฟหน้าปิด				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ระบบไฟภายนอก				
1. ไฟหน้า		✓		
2. ไฟหรี่หน้า		✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓		
6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. ไฟสูง		✓		
8. ไฟท้าย	260	✓		66 ต.ก. 260
9. ไฟหรี่ท้าย		✓		
10. ไฟเบรก		✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓		
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. น้ำมันเครื่อง	800		✓	
2. น้ำมันเบรก		✓		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓		
6. น้ำมันมือพัก		✓		
7. น้ำฉีดกระจก		✓		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			✓	
9. แบตเตอรี่			✓	
10. สายพาน			✓	
11. สภาพเครื่องยนต์			✓	66 ไม่ค่อยสะอาด
ระบบช่วงล่าง				
1. ลูกปืนล้อ		✓		
2. ลูกหมากคันชัก		✓		
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
4. โช้คอัพ		✓		
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		✓		
6. เบรก				
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
9. ยางหุ้มหมอบ		✓		

ชื่อผู้จอง _____


ชื่อผู้ขาย _____

606

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย

ทำตัวบด 10,000




ด้านหลัง

ช่องท้าย 6260

ยังไม่รวมตรวจเช็คเครื่องยนต์
รวม 16260

ข้างขวา



	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		✓
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		✓
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		✓
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		✓
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 20 ขนาด 195/14	✓		✓
หน้า L ☐ ยางปี 20 ขนาด 195/14	✓		✓
หลัง R ☐ ยางปี - ขนาด 195/14		✓	3000
หลัง L ☐ ยางปี 17 ขนาด 195/14		✓	3000
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	1000
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	1000
คิ้วบังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
ยางอะไหล่ ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
แม่แรง ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
ผ้าครอบตุ้มล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
ผ้าครอบกระดก ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
แม็กไฟไลน์เนอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี		✓	
กระดกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝ้าย ☐ มี ☐ ไม่มี			
เลาอากาศ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา ☐ มี ☐ ไม่มี			