


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-MAX 9000 2.55 เลขตัวถัง 219 ทะเบียน ฉก 29350 วันที่ 18/8/66
 เลขไมล์ 171777
 ฝาปิดพวงมาลัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 26 ส.ค. 66
☐ ไม่ว่าง.....
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุลุมแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ ทุลุมแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>รูรั่วใต้ 160</u>	10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ <u>ไฟเบรกใช้</u>	☒		<u>หลอด</u>
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันทัน <u>หัก</u>			<u>160</u>
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า <u>รั่วใต้ 160</u>				4. ไซคัล	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางล้อ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ <u>หัก, รั่วเสียง</u>	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมเปอร์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		<u>กินน้ำ รั่ว</u>
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ขนเกียร์ตลอด	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม ท่อไอเสียตัน , น็อตทำงานเครื่องกระตุกแรง , หลอดไฟส่องเครื่องขาดจากขั้ว

10000



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า <สี>

2. หลังคาขอบ <โลหะ> <สี>




ข้างซ้าย 3. ฝากระโปรงท้าย <โลหะ> <สี>



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย <โลหะ> <สี>

5. แผ่นฉนวนกันเสียง <โลหะ> <สี>

ปี 8400
เลข 1126



ข้างขวา 6. ประตูขวา <โลหะ> <สี>

7. ฝาปิดถังน้ำมัน <โลหะ> <สี>

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	ที่ล้อ
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 245/45 R18	☒	แก๊สยาง
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 245/45 R18	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 225/75 R14	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 225/75 R14	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซิโลเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ผูกท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หัก
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		