

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ XC60 2.5i ปี 2007 สี ขาว ทะเบียน ภส 4557 วันที่ 19/10/62

เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRHFD16707P10 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 1.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 13 ก.ย. 62 ☐ ไม่ขาด.....





ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>3-6</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒	<u>ดัด</u>	3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>9.5 ไม่ดี</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	<u>น้ำมันเครื่อง</u>
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		☒	<u>น้ำมันเครื่อง</u>

ชื่อผู้ตรวจ 19/5

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
 8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
 9. ยางหุหนาบ
 10. เบรก
 11. เชื้อคัท



			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
	หน้า L	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
	หลัง R	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
	หน้า R	แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....17.. ขนาด..... 215/45 / 17		✓	เปลี่ยนสภาพ
	หน้า L	ยางปี.....16.. ขนาด..... 215/45 / 17		✓	
	หลัง R	ยางปี.....-.. ขนาด..... 215/45 / 17		✓	
	หลัง L	ยางปี.....-.. ขนาด..... 215/45 / 17		✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓	เปลี่ยนสภาพ
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		