

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Altis 1.6G สี เทา ทะเบียน บกด 9094 ลงวัน 21/11/69

เลขโมล 249525
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 20 ก.ย. 66


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	-	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	-	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☒	แตกเสียงดัง (3,500)
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ชัมป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สับ / หมุน / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม หือตฟากรปรอไม่มตัวถัง , ไฟเลี้ยวรถตกซ้ายแตก

1. →



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)


2. ↓



ข้างขวา 2. 66 กันซ้าย (สี)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สี 2,000 /

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		✓
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		✓
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		✓
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 205 / 55	✓		
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 205 / 55	✓		
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 205 / 55	✓		
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 205 / 55	✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	ปด
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		-	-	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		-	-	
แม็กชิลเลอร์	☐ มี	☒ ไม่มี		-	-	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		-	-	
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี		-	-	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี		-	-	