



ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ: 1.6 motor เดียว สี: ขาว ทะเบียน: 2 พง 866 วันที่: 28 ธ.ค. 65
 เลขไมล์: 182742 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง: MROEB8CB300 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 2 ดอก
 เลขเครื่อง: ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 135064 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>PVC</u>		☒	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า		☒		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		
6. สัญลักณ์ไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง		☒		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย		☒		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>300</u>		☒	
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก			☒	
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			☒	<u>2000</u>
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่				
23. กระจุกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒		
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒		
27. กระจุกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัพ				
1. ไฟในเบาะ		☒		5. กระจุกพวงมาลัย/แลค					
2. ไฟหน้าปัด		☒		6. เบรก					
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)					
ชื่อผู้จอง <u>6096</u>					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแบริด				
สมโภชน์									



ด้านหน้า ซ่อมสีฟากราไปสง
หน้า 1300
หลัง 1300

ข้างซ้าย ซ่อมสีฟากราไปสง
ประตูข้างซ้าย 3500



ด้านหลัง

ข้างขวา ซ่อมสีฟากราไปสง
ประตูขวา 2600

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	✓		
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี <u>21</u> ขนาด <u>215/70/15</u>	✓		
	หน้า L ☐ ยางปี <u>21</u> ขนาด <u>215/70/15</u>	✓		
	หลัง R ☐ ยางปี <u>21</u> ขนาด <u>215/70/15</u>	✓		
	หลัง L ☐ ยางปี <u>21</u> ขนาด <u>215/70/15</u>	✓		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	เก็บอะไหล่
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			3500
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		