

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Revo Scoab 2.4 J

สี ขาว

ทะเบียน ย 1907011

วันที่ 6/10/66

เลขโมดัล 128971

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 29 มิ.ย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไสบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>น้ำไม่ออก, ไขขาตา</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้ค้วพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปรตโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดยโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครัช		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบ้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

ช่าง (ชื่อ)

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)




ข้างซ้าย 2. แคปซาย (สี) (สี)

3. กระเบ: ไซ้ (ลองขัดก่อน)



ด้านหลัง

2. 4,800



ข้างขวา 4. แคปซาย (สี) (สี)

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แป้นคเดิม	☐	แป้นคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด				205/70R15
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด				99
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด				99
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด				99
ยางขอบกระจาก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี			หน้าซ้าย / ไม้
แป้นคไซโลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝาก้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			