

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Honda HR-V 1.8EL สี ขาว ทะเบียน ขจ 5755 ปร วันที่ 19/11/68

แฉ่ฉวฉฉฉ ☒ มี ☐ ไม่มี
เลฉฉฉฉ ☐ มี ☐ ไม่มี
ภฉฉฉ ☒ วด 3/10/68
☐ ไม่วด

ระบบเก็ยร ☒ Auto ☐ Manual
เช็ฉฉฉฉ ☒ เบนฉฉ ☐ ฉฉฉ ☐ ๓ฉฉฉ
☐ ๓ฉฉ ☐ LPG ☐ NGV
แฉฉฉ ☐ ลฉฉฉ ☐ ไม่ลฉฉฉ
☐ โรงฉฉ ☐ ไม่โรงฉฉ ☐ คฉฉฉแฉฉฉฉฉ

ภฉฉฉ ☐ ธรรมฉฉ.....ฉฉฉ
☐ ภฉฉฉฉฉฉ.....ฉฉฉ
☒ ร๓ฉฉ.....ฉฉฉ
Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
ประฉฉฉฉ ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลฉฉฉฉ 123328.....เลฉฉฉฉ.....เลฉฉฉฉ

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในเก้ฉ	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปัด	☒	☐	
3. พวงมาลฉ Mutifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแฉ่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของหลวและห๓ฉฉฉฉ			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ฉฉฉฉฉฉ	☒	☐	
6. ๓ภฉ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ฉฉฉฉฉ	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ฉฉฉพวงมาลฉ Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ฉฉฉฉฉ	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพคฉฉฉฉฉ	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบทแฉฉฉ	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพฉฉ	☒	☐	
12. แฉฉ Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยฉฉแฉฉฉฉ / แฉฉฉเก็ยร	☒	☐	
13. ล้ฉไฟงเลรฉฉฉฉฉ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ๓ฉฉฉ	☒	☐	
14. ๓ฉฉลฉฉฉ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เกฉฉฉ	☒	☐	
15. Sunroof ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		12. แฉร (ควฉฉฉ / กฉฉ)	☒	☐	
16. ค๓ฉฉฉฉ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรฉฉแฉร	☒	☐	
17. กรฉฉไฟฟฉ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. ลฉฉลฉฉฉไฟ	☒	☐	
18. กรฉฉฉฉฉไฟฟฉ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฉฉฉฉฉฉ	☒	☐	
19. กลฉฉ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		16. แฉฉฉฉฉฉฉ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบข๓ฉฉฉ			
21. กรฉฉฉฉฉฉฉ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลุฉฉฉฉ	☒	☐	
22. แฉร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลุฉฉฉฉฉฉ / ฉฉฉ	☒	☐	
23. ๓ฉฉฉฉ ฉฉฉ/หลฉ	☒	☐		3. ยฉฉฉฉฉฉฉ	☒	☐	
24. ฉฉฉฉฉฉฉฉ	☒	☐		4. ๓ฉฉฉ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กรฉฉพวงมาลฉ/แฉฉ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เฉร / ฉฉฉฉ / ฉฉฉฉ	☒	☐	
2. ไฟหล้หน้า	☐	☐		7. ครฉ	☒	☐	
3. ไฟสฉฉฉฉ (๓) ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ฉฉฉ	☒	☐	
4. ไฟแฉ่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. พฉฉฉฉ / พฉฉฉ	☒	☐	
5. ไฟลฉฉฉฉ	☐	☐		10. ฉฉฉ	☒	☐	
6. ไฟฉฉฉ (๓) ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. พวงมาลฉ (ลฉฉ / หฉฉ / เลฉฉ)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แฉฉฉฉฉ	☒	☐	
8. ไฟห้ฉ	☒	☐		13. ก๓ฉฉฉ	☒	☐	
9. ไฟเบรฉ	☒	☐		14. ก๓ฉฉฉฉ	☒	☐	
10. ไฟลฉฉฉ	☒	☐		15. ก๓ฉฉฉฉ	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

๙ = 2000



ข้างซ้าย 1. บังโคลนหลังซ้าย (สี)
2. สีล้อหน้าซ้าย (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคอดิม ☐ ไม่มีคอดิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มีคอดิม ☐ ไม่มีคอดิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มีคอดิม ☐ ไม่มีคอดิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มีคอดิม ☐ ไม่มีคอดิม ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 215/55R17	☒	
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด "	☒	
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด "	☒	
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด "	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ็คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	