

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan Almera 1.2 E สี เทา ทะเบียน ขบ 8915 พม วันที่ 30/7/65

เลขโมล 170685
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 15 พ.ค. 65
☐ ไม่ขาด



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แกลส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		<u>ไม่มีไฟเบรก</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>พนักพิงเสียง</u>	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	<u>* 1.</u>
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	<u>* 2</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	<u>* 3</u>
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคอป	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	<u>* 4</u>
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ตัวเบรก / จานเบรก		☒	<u>* 5</u>
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริเตอร์			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมเปอร์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอวง / เลี้ยว)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						



หมายเหตุเพิ่มเติม 1. มีคราบน้ำมันที่เครื่อง , 2. แอร์ไม่เย็นมากกลิ่นเหม็น , 3. รั่วของล่าง , 4. รั่วที่เสียง

ดู เชิด



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).

ข้างซ้าย 2. รอบชุดองบังตุ๋น (จัด)



ด้านหลัง 3. ส่วนหลัง (สี)

4. กันชนหลัง (สี).

ข้างขวา 5. ประตูรอบรอบ (อาจ: ปัดปัด)

6. แก้วขวา (สี).

สี 4 สี = 4,000 บาท / ขาง 4 สี = 1,200 x 4 =

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิต ☒ แม็คคิต ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคิต ☒ แม็คคิต ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	ขอบมีรอบ
	หลัง R ☐ แม็คคิต ☒ แม็คคิต ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคิต ☒ แม็คคิต ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	มีรอบ
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 195/55 R15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม็กไซโลเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โพลสทหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	