

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Vigo 1.8 1100 I ทะเบียน ๕๓๐-๙๘๘๓ วันที่ ๖/๔/๖๓
 เลขไมล์ 85985 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ฤดูแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ฤดูแจรีโมท..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4W
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด 3 ก.ย ๖3



ข้อมูลสภาพภายในรถ	สภาพ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	สภาพ	หมายเหตุ
1. เบาะ		พอใช้	1. ไฟหน้า		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		พอสวย	2. ไฟหน้า		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)			3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			4. ไฟเลี้ยวหน้า		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า		
6. สัญญาณไฟ			6. ไฟเลี้ยวหน้า		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			7. ไฟเลี้ยวหน้า		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี			8. ไฟเลี้ยวหน้า		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ไฟเลี้ยวหน้า		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี			10. ไฟเลี้ยวหน้า		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟเลี้ยวหน้า		
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหน้า		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหน้า		
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี					
22. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี					
23. กระเป๋าไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี					
24. กระเป๋าหมอนข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี					
27. กระเป๋าพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี					
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี					

ระบบไฟภายในรถ	สภาพ	หมายเหตุ	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	สภาพ	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง			1. น้ำมันเครื่อง		พอใช้
2. ไฟพวงมาลัย			2. น้ำมันเบรก		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		
			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
			5. น้ำมันพวงมาลัย Power		
			6. น้ำมันมือหัก		
			7. น้ำฉีดกระจก		
			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		
			9. แบตเตอรี่		พอใช้
			10. สายพาน		
			11. สภาพเครื่องยนต์		
ระบบช่วงล่าง	สภาพ	หมายเหตุ			
1. ลูกปืนล้อ					
2. ลูกหมากคันชัก					
3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ					
4. โช้คอัพ					
5. กระบอกพวงมาลัย/แรค					
6. เบรก					
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)					
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)					
9. ยางหุ้มแบริน					

ชื่อผู้จอง.....

ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์




ด้านหน้า

ข้างซ้าย

ด้านหน้า
ของรถบรรทุก



ด้านหลัง



ข้างขวา

3000 ขย = 15000
11000 = 2500

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 13 ขนาด 18 935/50/18	☒		
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒		
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒		
หลัง L ☒ ยางปี..... ขนาด.....	☒		
ยางขอบกระถก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คว้านแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☐ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กโรไลน์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โช๊คฝ้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เลาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี			