

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น YARIS ATIV สี เทา ทะเบียน จล 3019 วันที่ 12/9/18

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่รับ
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 150806 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	สภาพดีไม่มีข้อบกพร่อง	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			รับเช็ค
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			รับเช็ค
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แคมเตอร์รี			
14. เข็มกลัดล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒		4. ใช้คอป	☒			
2. ไฟหรี่หน้า	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแอมบ				
7. ไฟสูง	☒		10. ครีษ				
8. ไฟท้าย	☒		11. บั้มบั้น				
9. ไฟหรี่ท้าย	☒		12. เพลากลาง	☒			
10. ไฟเบรก	☒		13. ปีกนก	☒			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			14. พวงมาลัย (สั้น / หมอง / เสี่ยง)	☒			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. กันชนหลัง (สี)

2. สี = 21,600

ยาง 2156



ข้างขวา 2. ขอบประตูหน้าขวา (สี)

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	พ.ร.บ. 21,600 / 2156
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 185/60 R 15	/	/	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 185/60 R 15	/	/	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 185/60 R 15	/	/	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 185/60 R 15	/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
ฝาครอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
แม็กซีไฮเดอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	/	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	