

ใบตรวจสภาพ

ร่นรณ..... ทะเบียน..... วันที่.....

เลขไมล์ 180,073 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ทุนจำ ☐ ธรรมดา ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญญจรีโมท..... ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผนเพลง ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ความ ☐ หนึ่ง ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ☐ ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

วันที่ ☒ ภาค 15.063 ☐ ไม่ภาค.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหนัก, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเบรคไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. จิพพี้/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรค			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี							
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี							

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐


๖๑

ระบบไฟฟ้าในรถ			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		
1. ไฟในถัง			4. โช๊คอัพ		
2. ไฟหน้าปิด			5. กระบอกพวงมาลัย/นาลค		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			6. เบรก		


ទំព័រ ១

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ปี - 15000 15000
 2 - 2,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเต็ม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเต็ม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเต็ม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเต็ม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 11 ขนาด 1.2				☒	
	หน้า L	ยางปี 11 ขนาด 1.2				☒	
	หลัง R	ยางปี 11 ขนาด 1.2				☒	
	หลัง L	ยางปี 11 ขนาด 1.2				☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กสโตนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					