


รุ่นรถ โกบีตา พลัส 2.4 ปี 2018 สี น้ำเงิน ทะเบียน จพ 7556 วันที่ 8/5/68
 เลขไมล์ 17000 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ฤดูแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MROCB30SRX0002018 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ฤดูแจวิโมท 2 ดอก
 เลขเครื่อง 2008094100 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ วิโมท ☐ ดอก
 ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สออก(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด 8 พ.ค. 68 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	1. ไฟหน้า	☒
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	2. ไฟหรี่หน้า	☒
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒
6. สัญญาณไฟ	☒	6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	7. ไฟสูง	☒
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	8. ไฟท้าย	☒
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	9. ไฟหรี่ท้าย	☒
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	10. ไฟเบรก	☒
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	1. น้ำมันเครื่อง	☒
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	2. น้ำมันเบรก	☒
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒
17. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	6. น้ำมันพัด	☒
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	7. น้ำฉีดกระจก	☒
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	8. น้ำมันแบตเตอรี่	☒
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	9. แบตเตอรี่	☒
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	10. สายพาน	☒
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	11. สภาพเครื่องยนต์	☒
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	ระบบวางลำ	
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	1. ลูกบิด	☒
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	2. ลูกหมากคันชัก	☒
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	3. ยางกันฝุ่นพลาสติก	☒
ระบบไฟภายในรถ		4. ใช้คัท	☒
1. ไฟในถัง	☒	5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒
2. ไฟหน้าปิด	☒	6. เบรก	☒
3. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒
ชื่อผู้ขาย		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒
ชื่อผู้ขาย		9. ยางหนัสน้ำมัน	☒

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

7 2 ปี ทำสี

					หมายเลข	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	18	นิ้ว
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	11	นิ้ว
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	11	นิ้ว
	หลัง L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	11	นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23 ขนาด 265/60/R18				
	หน้า L	ยางปี 23 ขนาด 11				
	หลัง R	ยางปี 23 ขนาด 11				
	หลัง L	ยางปี 23 ขนาด 11				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กไฟไลน์อร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โช๊คผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลูกศร	☒ มี	☐ ไม่มี				