

# ใบตรวจสภาพรถสมゴชน์

วันที่ 19/04/2565

ทะเบียน พ.6 4367 ๐๐	ยี่ห้อ-รุ่น Nissan NAVARA NP300 Kingcab 2.5E Calibre 2018	ลิ ชั้นดี
---------------------	-----------------------------------------------------------	-----------


เลขไมล์.....	59,609
เลขตัวถัง.....	
เลขเครื่อง.....	
แผ่นเพลท	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
ภาคี 22/1/66	<input type="checkbox"/> ขาด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ขาด
Bookservise	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
ประกันภัย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
ระบบเกียร์	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Manual
ขับเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> 2WD <input type="checkbox"/> 4WD
เชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เบนซิน <input checked="" type="checkbox"/> ดีเซล <input type="checkbox"/> ไฮบริด
	<input type="checkbox"/> ไฟฟ้า <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> NGV
แก๊ส	<input type="checkbox"/> ลงเล่น <input type="checkbox"/> ไม่ลงเล่น
	<input type="checkbox"/> โรงงาน <input type="checkbox"/> ไม่โรงงาน
	<input type="checkbox"/> เคยติดแก๊สลด(ออกแล้ว)
กุญแจ	<input type="checkbox"/> กุญแจ..... <input checked="" type="checkbox"/> กุญแจรีโมท..... <input type="checkbox"/> รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ		
Day Light	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟหรี่หน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟท้าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟเบรก	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟเลี้ยว	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟแต่ง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ไฟตัดหมอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ		
กระจกหน้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
กระจกหลัง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
เบาะ.....	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แอร์	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แทรค	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แร็คพวงมาลัย	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สัญลักษณ์ไฟ	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สภาพเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
น้ำมันเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ท่อไอเสีย	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แบต	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สายพาน	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ		
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย Mutifunction	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Paddle shift	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Airbag	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> วิทยุ/MP3	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> CD/DVD	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> AUX	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> USB	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Bluetooth	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Navi	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> กล้อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> เชือบทล็อค	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Sensor	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> กระจกพับAuto	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกมองข้างไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Sunroof	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....

ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....



ด้านขวา.....

✓ 10.11.10  
✓ ปี ๒๕๕๔

ด้านซ้าย.....

10.11.10  
ปี ๒๕๕๔ =  
= ๑,๓๐๐

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ  
ยางปี..... เบอร์ 855,60 R 18

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ  
ยางปี..... เบอร์..... / ..... R .....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ  
ยางปี..... เบอร์..... / ..... R .....

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ  
ยางปี..... เบอร์..... / ..... R .....

- |      |         |
|------|---------|
| ผ่าน | ไม่ผ่าน |

### อุปกรณ์อื่นๆ

พิล์ม	มี	ไม่มี
คั่วบังడเดด	มี	ไม่มี
ยางอะไหล่	มี	ไม่มี
ชุดเครื่องมือ	มี	ไม่มี
แม่แรง	มี	ไม่มี
ฝาครอบดุมล้อ	มี	ไม่มี
ฝาครอบกระหะ	มี	ไม่มี
แม็กไลน์เนอร์	มี	ไม่มี

### หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....