

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Percu C สี ขาว ทะเบียน 1 รพด-3540 วันที่ 9/5/68 กมว.

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 21 ก.ย. 68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 80,817 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ		☒	m8	1. ไฟในถัง		☒	p7/25/68	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง				
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	18/6	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพอก		☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์				
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. เทอร์โบ				
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์				
17. กระงะไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. สัญญาณไฟ		☒		AB/6/68
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ		☒	ABS		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒			
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒			
24. ขึ้นวางของในท้ายถัง			4. โช้คอัพ		☒			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			☒	
1. ไฟหน้า		☒	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒			
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐		☒	7. ครีซ		☒			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			8. บัมเปอร์					
4. ไฟแต่ง มี ไม่มี			9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐		☒	10. ปีกนก		☒			
6. ไฟดักไลท์ มี ไม่มี			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)		☒			
7. ไฟสูง		☒	12. แผ่นใต้เครื่อง		☒			
8. ไฟท้าย		☒	13. ท่อไอเสีย		☒			
9. ไฟเบรก		☒	14. ท้องว่างเครื่อง		☒			
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒	15. ท้องว่างเกียร์		☒			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีของตัวถัง = 15000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 27	ขนาด 205/20/15		☒		
	หน้า L	ยางปี 27	ขนาด 205/20/15		☒		
	หลัง R	ยางปี 27	ขนาด 205/20/15		☒		
	หลัง L	ยางปี 27	ขนาด 205/20/15		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซ์ไคเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☐ มี	☐ ไม่มี					
เชิดฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					