

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Vigo Per B สี ขาว ทะเบียน วท-6008 วันที่ 21/6/62

เลขไมล์ 1280905

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง.....

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐	รูปร่างปกติ	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☐	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี + 1 TV	☐	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☐	
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☐	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	9
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☒	100% เกือบ
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพอก	☐	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	L 700 800	9. แบตเตอรี่	☐	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	รับ 6-7
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	× ดี 6 นิ้ว
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	1 นิ้ว 6 นิ้ว
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลทขับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☐	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☐	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางท่แหวน	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	รับ 6-7
				11. เช็คอัพ	☐	☐	


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

* 1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc

1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc
 1100 cc 1100 cc

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด 15			
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด 15			
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด 15			
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด 15			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				