

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ FORD สี ขาว ทะเบียน ฉฉ 4735 วันที่ 7/10/2567



เลขโมล 89784
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 19 กค 2567
☐ ไม่วาง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☒		1. ไฟในถัง	☒	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☒	เปลี่ยน 900
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		9. แบริดเดอร์	☒	☒	เปลี่ยน 2230
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		10. สายพาน	☒	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		12. อินเตอร์	☒	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		13. เทอร์โบ	☒	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		15. สัญญาณไฟ	☒	☒	ทำเล็กลง
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกปรับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☒	
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☒	
1. ไฟหน้า	☒	☒		4. ใช้คัพ	☒	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☒	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		9. ยางหุ้มแพน	☒	☒	
7. ไฟสูง	☒	☒		10. ครีษ	☒	☒	
8. ไฟท้าย	☒	☒		11. บัมพ์	☒	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☒		12. เพลากลาง	☒	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☒		13. ปีกนก	☒	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / นวนง / เสียง)	☒	☒	ทำใหม่ ล้อตัว 600
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1 ฝากระโปรงหน้า (แก้มหลัง) 700

ข้างขวา



ด้านหลัง 1 ฝากระโปรงท้าย (แก้มหลัง) 1300



ข้างซ้าย 1 ฝากระโปรงหน้า R (แก้มหลัง) 1300

2 ฝากระโปรง R (แก้มหลัง) 1300 4 แก้มหน้า R (แก้มหลัง) *

3 ฝากระโปรง R (แก้มหลัง) 1300 5 แก้มหลัง (แก้มหน้า) 700

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			216 (หัก / หัก 500 / สีส้ม 2000)
หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
สภาพยาง			
หน้า R ยางบิ. ขนาด..... 235/40/R19			ไม่ผ่าน 800
หน้า L ยางบิ. ขนาด..... 235/40/R18			
หลัง R ยางบิ. ขนาด..... 265/35/R19			
หลัง L ยางบิ. ขนาด..... 265/35/R19			
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กไซโลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี			
โคมไฟหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี			