

ใบตรวจสภาพ

รุ่น 2 FORD

เลขไมล์ 85784

แผ่นใบวอน ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 19 กค 2567

☐ ไม่ว่าง.....

สี ขาว

ทะเบียน ฉล 4735

วันที่ 7/10/2567

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☒		1. ไฟในถัง	☒	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☒	เปลี่ยน 900
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		9. แบบเตอร์รี่	☒	☒	เปลี่ยน 2230
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		10. สายพาน	☒	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		12. อินเตอร์	☒	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		13. เทอร์โบ	☒	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☒	ทำเครื่องหมาย
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☒	
1. ไฟหน้า	☒	☒		4. ใช้ค้ว	☒	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☒	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☒	
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		9. ยางหุ้มแพน	☒	☒	
7. ไฟสูง	☒	☒		10. ครีษ	☒	☒	
8. ไฟท้าย	☒	☒		11. บั้มบั้น	☒	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☒		12. เพลากลาง	☒	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☒		13. ปักนก	☒	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☒	ทำเครื่องหมาย
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☒					ทำเครื่องหมาย

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1 ฝากระโปรงหน้า (แก้มหลัง) 700

ข้างขวา



ด้านหลัง 1 ฝาท้ายรถ 1300



ข้างซ้าย 1 ฝากระโปรงหน้า R 700

2 ฝากระโปรง R 1300 4 แก้มหน้า R 1300
~~3 ฝากระโปรง R 1300~~ 5 แก้มหลัง แก้มหน้า 700

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			216 / สลัก 500 / สลัก 2000
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☒ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....			235/40/R15 ไม่ผ่าน 8000
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....			
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....			
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....			
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไฮดรอนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
โซ้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			