

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP300 kcap 2.5 E สี 81 ทะเบียน 226180 84 วันที่ 12/7/65


เลขโมล 54202
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 64
☐ ไม่จำกัด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แกลส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคัล	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ (มีเสียงตอนเหยียบ)		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)



ข้างขวา 2. แก้มซ้าย (สี)
3. กระบะซ้าย (สี) (เคาะ)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 4. กระบะขวา (สี)

สี 4 ชั้น = 4,000 / เมตร = / ยาง 4 ชั้น 2,400x4 / แฉกโลหะ =

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ เนื้อเดิม ☐ เนื้อแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ เนื้อเดิม ☐ เนื้อแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ เนื้อเดิม ☐ เนื้อแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ เนื้อเดิม ☐ เนื้อแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 205 R16	☒	ยางใหม่
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	99
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 99	☒	99
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	99
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ไม่ครบ
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	