



ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota 2014 สี เทา ทะเบียน ขบ 1621 วันที่ 30/4/62



เลขไมล์ 241437 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง TR0GR19500456000 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 2KD0587917 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรรกกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 30 ค.ค 2563
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>L ไม่ติด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักระบบไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	<u>ถ้า R ไม่ติด</u>
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. จิพยู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	<u>ไฟแต่ง</u>
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☐	<u>เปลี่ยน</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☐	
1. ไฟในแก้ว	☒	☐		4. รอยร้าวใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแหนบ	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เค็ดตัว	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ 196
 ชื่อผู้ส่งงาน



ด้านหน้า เก๋งชนหน้า สีดำ ข้างซ้าย ประตูซ้ายสีฟ้า
ด้านขวา 66 มล



ด้านหลัง 66 มล ข้างขวา กระบะข้างด้านขวา
รวม 66 มล สีดำ
สีฟ้า
สีฟ้า

W = 2000 H = 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....18.....ขนาด.....215/65/16	☒	
	หน้า L ยางปี.....18.....ขนาด.....215/65/16	☒	
	หลัง R ยางปี.....18.....ขนาด.....215/65/16	☒	
	หลัง L ยางปี.....16.....ขนาด.....215/65/16	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คว้างแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		