

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Peru C. (สีแสดชมพู) ภาวะเบียน 3๗8-80๐4 วันที่ 28/3/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ๒๘.๕๑๖.๗
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☒ รีโมท 1 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 55,305 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	พาส์ 50,000
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ปีกนก	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง	-	-		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. โช๊คอัพ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครีษ	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยันชั่น			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	-	-	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




สีเงิน

ด้านหน้า



ข้างขวา * รับรถติดถนน จอวโด


ข้างขวา



ด้านหลัง

* รถคันนี้เคยชนกับอะไรไหม? ไม่ชน

ข้างซ้าย



		ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 255 ขนาด 215/65/16	☒		
	หน้า L ยางปี 255 ขนาด 215/65/16	☒		
	หลัง R ยางปี 255 ขนาด 215/65/16	☒		
	หลัง L ยางปี 255 ขนาด 215/65/16	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
รีวบั้งแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไดเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซิคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี			