

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota YARIS G สีฟ้า ทะเบียน 4กย 2053 กทม. วันที่ 23 มิ.ย 66

เลขโมล 100171

แผ่นเพลลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 2 พ.ย 65

☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....2.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ 4 พนักเบาะ		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่บิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อัด		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตรอก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดย์ล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บัม		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปัก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
					ด้าน	ไม่	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ เบื่อเติม	☐ เบื่อแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ ดี	☐ เบื่อเติม	☐ เบื่อแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ ดี	☐ เบื่อเติม	☐ เบื่อแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ ดี	☐ เบื่อเติม	☐ เบื่อแต่ง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	185/60 R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด	79		☒	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด	79		☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด	79		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ ขาดบางส่วน			☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	แตก			☒	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	