

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2553 เลขทะเบียน 28ค 4144 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ลักษณะ เก๋งสองตอน
 ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ NCP93R-BEPDKT B4 รุ่นปี ค.ศ. 2010
 สี สีขาว เลขตัวรถ HR053HY9305203716 อยู่ที่ไหน ได้ที่นั่งชาว
 ยี่ห้อเครื่องยนต์/มอเตอร์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์/มอเตอร์ 1NZ-Y216628
 อยู่ที่ไหน ข้ายเครื่อง เชื้อเพลิง เบนซิน เลขถังแก๊ส
 จำนวน 4 สูบ 1497 ซีซี 109 แรงม้า/กิโลวัตต์ 2 เฟลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1100 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
 น้ำหนักรวม 1100 กก. ที่นั่ง 5 คน

51-0359821

010560500

0359821

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 5 วันที่ครอบครองรถ 29 ธันวาคม 2564

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัตร 0105558076681 วันเกิด 8 พฤษภาคม 2558 สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 689 อาคารภัทรทาวเวอร์แอนด์เอ็นคิวเอทแยง ห้อง 1702-1707 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.

ผู้ครอบครอง นายอภิชาติ สุของลา

เลขที่บัตร 1670500248047 วันเกิด 9 กรกฎาคม 2535 สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 93/1 หมู่ 9

ค.พชาม อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ โทร.

สัญญาเช่าซื้อเลขที่ ลงวันที่

ลงชื่อ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ลงชื่อ

ลงชื่อ

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษี บาท/ส.ต.	เงินเพิ่ม บาท/ส.ต.	ผู้บันทึก	13 นายทะเบียน
6 ต.ค. 62	3 พ.ย. 63	A86147150/630041854	822.75	16.46	ชบ2 (วันดี)	
15 ต.ค. 64	3 พ.ย. 64	H01625122/650032745	822.75	115.19	ชบ1 (ลมฟิค)	
15 ต.ค. 64	3 พ.ย. 65	H01625122/650032745	822.75	16.46	ชบ1 (ลมฟิค)	
22 ต.ค. 64	3 พ.ย. 64	C02468292/650006641	123.98		เพิ่มสินค้า	สขพ (นางสาว สักดา) สขพ
22 ต.ค. 64	3 พ.ย. 65	C02468292/650006641	822.75	16.46	สขพ	สขพ (นางสาว สักดา) สขพ

no.A. 0298386



เลขที่
PC No.522

ใบเสร็จรับเงิน

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่ทำการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (รับแทน สาขา 3)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ได้รับเงินจาก บริษัท โอที โอที อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทรถ : 01 เลขทะเบียน : 29ต 4144

น้ำหนักบรรทุก : 1,100 กก. ความสูง : 1.497 C.C

ค่าเช่า 5.00 บาท

โอนทะเบียนรถ 100.00 บาท



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105.00 บาท

(หนังสือที่บาทถ้วน)

ใบเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

นางสาววรรณพร คึกคัก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานขนส่งทางบก

นางสาววรรณพร คึกคัก

(ผู้บันทึก) no.A.298386

12/07/64

ใบพิมพ์ค่าจ้าง

(สำหรับประชาชน)

18

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
03 พ.ศ. 53	แจ้งใช้รถในลำคลองเม็ก จังหวัดนครสวรรค์	(นางอุบล)	(นายทะเบียน)
07 พ.ศ. 56	ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีชำรุด จำนวน 2 แผ่น (แตกลายงา)		
29 ธ.ค. 57	แจ้งใช้ก๊าซ LPG+เบนซิน หมายเลขถัง NO.2735		
	ชื่อวิศวกรผู้รับรอง นางสาวอุบลวรรณ จันทวิบูลย์ วันที่ 10/11/2557		
	สิ้นอายุวันที่ 09/11/2562 "ไม่ให้ใบคู่มือ"		
23 ก.ย. 58	โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	(นางนิศาตร์ ดิลลิตธิเดช)	
02 พ.ศ. 60	โอนกรรมสิทธิ์จากนางอมลวิธ ฤกษ์คำ	(นางสาวสุวิมล สุวัฒน์)	
28 ส.ค. 60	ยกเลิกการติดตั้งแก๊ส LPG ค้างสำนักงานชช.(1)	เจ้าหน้าที่งานขนส่งทางบก	
16 ธ.ค. 64	ย้ายปลายทางไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564	เจ้าหน้าที่งานขนส่งทางบก	

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
22 ธ.ค. 64	ย้ายมาจากจังหวัดนครสวรรค์ กระบี่เข้เดิม กก 9122 นว	(นางสาวอุบล)	(นายทะเบียน)
	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) (เรอียด)		
	แจ้งใช้รถใน เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
29 ธ.ค. 64	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทโตมรภัณฑ์พระราม 2 จำกัด	(นางจันทร์ ศิมสมบูรณ์)	

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIOS ปี 2010
สี ขาว เกียร์ A/T ระยะทาง 132106 ทะเบียน 2ขด 4144
เลขเครื่องยนต์ INZY216628 เลขตัวถัง MR053HY9305203716
กรุงเทพมหานคร

ใบคะแนน ประเมินสภาพรถยนต์

สภาพตัวถัง	A	B	C	D	E
------------	---	---	---	---	---

รายละเอียด	หมายเหตุ
เครื่องยนต์	ดีด ไม่ดีด
แชสซี	โอเค โอเคไม่ได้
เลขเครื่อง	ตรง ไม่ตรง
สี	ตรง ไม่ตรง
เกียร์	พอใช้ ไม่ได้
ช่วงล่าง	พอใช้ ไม่ได้

ความหมายเกร็ด

A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีรอยถอด ผ่ากระโปรงหน้า-หลัง
ประตูหน้า-หลัง เกือบ 20%
B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีรอยถอด ผ่ากระโปรงหน้า-หลัง
ประตูหน้า-หลัง เกือบ 20% แต่ไม่เกิน 50%
C = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่มีรอยถอด ผ่ากระโปรงหน้า-หลัง
ประตูหน้า-หลัง และ/หรือ เกือบ 20% แต่ไม่เกิน 50%
D = รถสภาพพอใช้ โครงสร้างหลักเก่าเสีย เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือทำสีนอกภายในโครงสร้างหลัก
E = รถอุบัติเหตุหนัก เครื่องยนต์เสีย ขับเคลื่อนไม่ได้ รถขาด รถน้ำท่วม
รถไม่รับผิดชอบการโอน รถชนหนักเกิน 50%


ลอกลายเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ
.....
วันที่
.....27/10/2022 เวลา 09:53....

ลอกลายเลขตัวถัง

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คานหน้าล่าง	ปกติ	ไม่ได้
2. คานหน้าบน	ปกติ	ไม่ได้
3. ชับในบังโคลนหน้าซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
4. ชับในบังโคลนหน้าขวา	ปกติ	ไม่ได้
5. โครงแขนบังโคลนหน้าซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
6. โครงแขนบังโคลนหน้าขวา	ปกติ	ไม่ได้
7. เบ้าโช๊ค/ขับในซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
8. เบ้าโช๊ค/ขับในขวา	ปกติ	ไม่ได้
9. เสาน้ำซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
10. เสาน้ำขวา	ปกติ	ไม่ได้
11. แผงหลังเครื่อง	ปกติ	ไม่ได้
12. ขายล่างประตูซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
13. ขายล่างประตูขวา	ปกติ	ไม่ได้
14. เสากลางซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
15. เสากลางขวา	ปกติ	ไม่ได้
16. เสาลังซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
17. เสาลังขวา	ปกติ	ไม่ได้
18. ชับในบังโคลนหลังซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
19. ชับในบังโคลนหลังขวา	ปกติ	ไม่ได้
20. มุมหลังซ้าย	ปกติ	ไม่ได้
21. มุมหลังขวา	ปกติ	ไม่ได้
22. พื้นท้ายรถ / ที่เก็บยางอะไหล่	ปกติ	ไม่ได้
23. แผงท้ายหลัง	ปกติ	ไม่ได้
24. โครงหลังคา	ปกติ	ไม่ได้
25. แซชชี / ตัวถัง	ปกติ	ไม่ได้



หมายเหตุเพิ่มเติม :

คะแนนโครงสร้างหลัก
N = ปกติ
X = ไม่ได้

ผู้ตรวจ
.....
วันที่
.....27/10/2022 เวลา 09:53....