

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ มาฮินโด สี ขาว ทะเบียน ฉก-2185 วันที่ 10/6/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง
☐ ไม่ว่าง



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 198,952 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		159
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			* ของแท้ใช้ไป	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			* ของแท้ใช้ไป	3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		4/6/68
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>นริ</u>				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้อัพ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>	☒		
3. ไฟสปอร์ตรถ ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง <u>1557</u>	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า $\text{รถกระบะ} = 1,000$

ข้างขวา



ด้านหลัง $\text{รถกระบะ} = 1,000$ ข้างซ้าย

รวม = 2,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	รถกระบะ
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 265/60/18	☒	รถกระบะ
	หน้า L ยางปี ขนาด 18	☒	
	หลัง R ยางปี ขนาด 18	☒	
	หลัง L ยางปี ขนาด 18	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ล้อบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ซีคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
สวาทาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	