

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Revo C. Pse. สี กรม ทะเบียน จก-1892 วันที่ 28/6/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



เลขโมล 244,872 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			160
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง 163K	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1.กันชนหน้า 7 = 1,500 จ้างขวา



ด้านหลัง จ้างซ้าย

สามล้อ = 1,500

		ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 1 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 4 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☐ กระทะ / ขนาด 4 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 265/65/17	☒		
	หน้า L ยางปี 4 ขนาด 4	☒		
	หลัง R ยางปี 4 ขนาด 4	☒		
	หลัง L ยางปี 4 ขนาด 4	☒		
งานซ่อมกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
จ๊วบึงแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
งานอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไถเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สวาทาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			