

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ อีโค 1.6 ปี 2014 สี ฟ้า ทะเบียน 3 กต ๑547 วันที่ 1 ธ.ค 63

เลขไมล์..... 112830

เลขตัวถัง MD1TFR86JF

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาพ □ ขาด.....

ระบบเกียรติ

11/52
เชื้อเพลิง

แก๊ส

ไม่ขาด.....

☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กัญญาแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีมท.....ดอก

Bookservice ☒ 2 ☐ 1

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น , ความหน่วง , เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☒ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญญาณไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระຈกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
24. กระຈกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระຈกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	✓			1. น้ำมันเครื่อง	✓		
2. ไฟหน้าปิด	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
				6. น้ำมันหม้อพัก	✓		
				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
				9. แบตเตอรี่		✓	
				10. สายพาน		✓	
				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	✓			1. ลูกปืนล้อ			
2. ไฟหน้าปิด	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบุงพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			

ชื่อผู้จอง ๒๐๕



ชื่อผู้ขาย

ສຸມທຸບັນ



ด้านหน้า กัดฉนวนฉนวนเงิน
๖๖ ๗๐ 1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง แพงฉนวนเงิน
๖๖ ๗๐, กัดฉนวนเงิน
๖๖ ๗๐ ๑๖๐๐, ๑๐๐๐

ข้างขวา กัดฉนวนเงิน R มุม
1000
๖๖ ๗๐

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ/ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 215/70/16		☒		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 215/70/16		☒		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 215/70/16		☒		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 17	ขนาด..... 215/70/16		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					✓ ฝาพลาสติก
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		