

SOMPOT CAR SERVICE

วันที่

4/4/62

รถ 100% 110%

10-5882


รุ่น

ท=เปิด



หน้า



หลัง



→ 217 83%



หมายเลข

รถ 100% 110%

รถ 100% 110%

วันที่ 19/09/88

รุ่น

เพิ่มเติม

สถานะ

☒ DVD/CD/MP3/inU
☐ Navigator
☒ USB/AUX
☒ Bluetooth
☐ Voice Control
☐ กล้องหน้า/กล้องหลัง
☐ จอ Touch Screen
☒ เข็มวัดความเร็ว
☒ เข็มวัดอุณหภูมิ
☒ เข็มวัดอุณหภูมิ
☐ เข็มวัดอุณหภูมิ
☐ เข็มวัดอุณหภูมิ

☐ น้ำมันไฟฟ้า
☐ หลอดไฟ
☐ เบาะปรับไฟฟ้า
☒ ถุงลมนิรภัย/Airbags 2
☐ Voice Control
☒ กระพริบไฟ/มือหมุน
☒ กระพริบไฟ
☒ กระพริบไฟ
☒ เข็มวัดอุณหภูมิ
☒ เข็มวัดอุณหภูมิ
☒ เข็มวัดอุณหภูมิ 2
☒ เข็มวัดอุณหภูมิ

☒ แบตเตอรี่
☒ ยานพาหนะ ที่ 12/2/22
☒ ถังแก๊ส/ถังแก๊ส
☐ แบตเตอรี่
☐ ถังแก๊ส/ถังแก๊ส
☒ แบตเตอรี่ 12V
☒ แบตเตอรี่ ABS
☐ เข็มวัดความเร็ว/ปร./ลำโพง
☐ สวิตช์
☐ เข็มวัดอุณหภูมิ/หลัง
☐ เข็มวัดอุณหภูมิ