


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่น..... Vigo d ปี..... 198 ทะเบียน..... 29-2918 วันที่..... 29/1/68
 เลขโมล..... 198,512
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ ทุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			130
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตวอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัด	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		100
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม..... ตรวจพบหัวเกียร์ 12 ไม่ใส่ (+500)




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาง + แล็กส์ = 15,000
 2 = 6,000

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว		✓	รถกระบะ/กระบะ
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		✓	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		✓	
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด..... 225/55/17		✓	100,000, 100,000
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....		✓	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....		✓	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....		✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
ล้อบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☒ ไม่มี		✓	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			