

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Yaris 1.2 E สี เทา ทะเบียน 209+ 1783 วันที่ 26/7/66


เลขโมล 174328
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่เสีย
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด


ถูกใจ ☐ ธรรมดา.....ดก
☒ ถูกใจรีโมท.....1.....ดก
☐ รีโมท.....ดก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไม่มี หรือ</u>	12. ฮีตเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระงะปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ควมเย็น / กลิ่น)	☒		<u>ไม่มี</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สับ / หมุน / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม รถใหม่ยังไม่เข้า




ด้านหน้า 1 คีกรันชนหน้า 1 ครั้ง



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2 ฝาท้ายชน (ตะ) (สี)



ข้างขวา 2 ประตูชนท้ายสีทอง (สี)

๕ = 8,100
๖,๖4 5,160

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 185/60R16	☒	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบถุงล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	