

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI MIRAGE 1.2GLS สีขาว ทะเบียน กข 1438 กรุงเทพมหานคร วันที่ 2/12/68

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ 7 พ.ศ. 68
☐ ไม่ขาด.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 126103..... เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. จินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) ลงเบาะ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	หน้าซ้ายขวาเสีย	14. สัญญาณไฟ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชั้นวางของในท้ายรถ	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☐	☐		7. ครีซ	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. บัมพ์	☒	☐	
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☐	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม ประท้วงมีเสียงดังตอนเบรค



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (พลาสติก)




ข้างขวา



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (พลาสติก)

สี = 1500

ยาง 1 เส้น =



ข้างซ้าย 3. ประตูหลังซ้าย (สี)

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 185/60R15	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 11	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 11	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 11	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบมุล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คคไซไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หัก
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	