

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ NISSAN NP3000 CAB

สี เทา

ทะเบียน บข 5547 วันที่ 26/07/67

เลขไมล์ 59285

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 22/11/67

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สวิตช์หลอดไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง <u>หลอดแต่ง</u>	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม เกาะนครหลวง




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (คาะ) (สี)
2. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย 3. กระโปรงท้าย (คาะ) (สี)



ด้านหลัง
= 7,800



ข้างขวา 4. กระโปรง (คาะ) (สี)
5. กระโปรง (คาะ) (สี)
6. ฝากระโปรง (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 225/70R15	☒	ไม่มีที่ปะทะ
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ล้อหลัง ซ้ายไม่มี
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ผูกท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	