





ใบตรวจสภาพ
รถยนต์ Toyota 2016 สี ฟ้า ทะเบียน 10445 6679 วันที่ 7 ธ.ค 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	ผ้า 800		✓	สีน้ำตาล	1. ไฟหน้า		✓		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		✓			3. ไฟสปรอตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓		
6. สัญลักระบบไฟ		✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		✓			7. ไฟสูง		✓		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. ไฟท้าย		✓		
9. วิทู/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย		✓		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		✓		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	5000		✓	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพัด		✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			✓	
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			✓	3200
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่			✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน		✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		✓		
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันทัก				
ระบบไฟภายใน					3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
1. ไฟในแก่ง		✓			4. ใช้อัลฟ				
2. ไฟหน้าปิด		✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก				
ชื่อผู้จอง 6096					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางนูแฮมบ				
สมโภชน์									



ด้านหน้า กระจกมองด้านซ้าย
66 66 66 1,500
1,500

ข้างซ้าย กระจกมองด้านซ้าย 66 66 66 1,500
ประตูข้างมี 66 66 66 1,500



ด้านหลัง

ข้างขวา ประตูข้างมี 66 66 66 1,500
รวม 11,000 10,700

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	17 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 19	ขนาด	265/65/17	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 19	ขนาด	265/65/17	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 19	ขนาด	265/65/17	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 19	ขนาด	265/65/17	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	66 66 66 1,000		✓	66 66 66 1,000
โช๊คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	