

ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ สว๊ิกใหม่ สี เทา ทะเบียน 1 พบ 7974 วันที่ 16 พ.ค. 65
 เลขไมล์ 139546 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมชาติ.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาไรท์.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 91 พ.ค. 65

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญกรณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 900	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันพัด	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☒		

ชื่อผู้จอง


ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์




ด้านหน้า หัวโชนี้งานชนหนัก 1300
(11 กม 11 ตร.กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม.)

ข้างซ้าย (11 กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม.)



ด้านหลัง



ข้างขวา 11 กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม.
11 กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม.
11 กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม. 11 ตร.กม.

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 20	ขนาด			
	หน้า L	☒ ยางปี 20	ขนาด		265/70R16	
	หลัง R	☒ ยางปี 20	ขนาด			
	หลัง L	☒ ยางปี 20	ขนาด			
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซ์ไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระฉกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				