

ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ ฟอลคสวาเกน 2018 สี ดำ ทะเบียน บม 6841 วันที่ 18/11/62
 เลขไมล์ 17684 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MNBLM20807906792 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 11.50 2563
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 11.50 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในแกง	☒			4. ครอบรั้วใช้คัท			
2. ไฟหน้าบด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนานบ			
				10. เบรก			

ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน

บริษัท





ด้านหน้า

รถคันนี้

รอยขีดข่วนเล็กน้อย

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

รถคันนี้

รอยขีดข่วนเล็กน้อย

5 - 3,500 11000 2,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....1.6 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....1.6 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....1.6 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....1.6 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18	ขนาด.....	255/70/16	✓	
	หน้า L	ยางปี.....18	ขนาด.....	255/70/16	✓	
	หลัง R	ยางปี.....18	ขนาด.....	255/70/16	✓	
	หลัง L	ยางปี.....18	ขนาด.....	255/70/16	✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				