

ใบตรวจสภาพ

รุ่น FORD RANGER CAB สี ขาว ทะเบียน 2๐๑๑ 1198-ทท วันที่ 17/08/๖7

แฉก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 16 เม.ย. 67
☐ ไม่หมด


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซนริค
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขใบ 40752 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฟิล์มฝ้าฝน	☒		
12. แฉก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริด	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแถมเครื่อง / แถมเกียร์	☒		
16. ที่นั่งแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุไฟฟ้าปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ขึ้นบัน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กิ่งชนหน้า (สี)




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี 5, 200

ยี่ห้อ Acura



ข้างขวา 2. หนักชน (ตะกั่ว) (สี)

3. ชนประตูกอง (สี)

4. หนักชน (ตะกั่ว) (สี)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/		
หน้า L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/		
หลัง R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/		
หลัง L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 19 ขนาด 215/70R16	/	/	
หน้า L ยางปี ขนาด 99	/	/	
หลัง R ยางปี ขนาด 99	/	/	
หลัง L ยางปี ขนาด 99	/	/	
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี หมอสีม่วง	/	/	
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
แม็กซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ใช้คฝากาย ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกลหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี		/	