

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-Max

สี ขาว

ทะเบียน นท 3098

วันที่ 13 ต.ค 65

เลขไมล์ 70767

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice

☐ มี

☐ ไม่มี



ประกันภัย

☐ มี.....

☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>2021/62 300</u>		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>62/61/63</u>		☒	<u>2000</u>
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>น้ำยาแอร์</u>		☒	<u>400</u>
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ژیคอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสวิตช์ไฟ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไฟ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง		☒		10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. ปัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า กั้นชนหน้า 1.5x1.5x1.5

ข้างขวา กั้นชนด้านข้าง 1.5x1.5x1.5



ด้านหลัง

ข้างซ้าย กั้นชนด้านข้าง 1.3x0.8x1.3

กั้นชนด้านหลัง 1.3x0.8x1.3

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 235/40	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 235/40	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 265/35	☒	9600
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 265/35	☒	
ยางขอบกระถ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุนล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม็คชิลเลอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	

751166721607 9500