

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ สเปคโต 1.0 สี แดง ทะเบียน ฉบ 1224 วันที่ 11/19/67
 เลขไมล์ 186573 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง MPATFR5H6H830410 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 24.8 พ 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สภาพดี</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>ไฟหน้า</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟรีพาร์	☒		<u>ไฟรีพาร์</u>
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไฟตัด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรีท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>น้ำมันเครื่อง</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไม่ติด</u>	4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>ดี</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแกง	☒		
2. ไฟหน้าปิด		☒	<u>ABS 10</u>
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			

ชื่อผู้ตรวจ 1076
 ชื่อผู้ส่งงาน
 สมโภชน์

3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
4. รอยร้าวใช้คอป			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		<u>ยางพวงมาลัย</u>
6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		<u>น้ำมันเครื่อง</u>
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหนแหลม	☒		<u>ยางหนแหลม</u>
10. เบรก	☒		<u>เบรก</u>
11. เช็คอัพ			





ด้านหน้า

ข้างซ้าย

สีชมพูเข้มเข้าสีม่วง
สีทองแดงสีเงินผสม
ฝากระโปรงสีเทา

สีทองแดงเข้าสีเทา
สีทอง
(คัลเลอร์)



ด้านหลัง

ข้างขวา

สีเทาเข้ม
สีทอง

สีทองแดงเข้าสีม่วง
สีทองแดงเข้าสีเทา
สีทอง

สี = 10,000 ครี + ฟอยล์ = 12,000 สีแอร์ = 1,500
ยางล้อ = 1,000 , ยางกันโคลง = 1,000 103 = 2,500

* สีเทาเข้ม สีส้ม สีส้มเข้าเทา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18.....ขนาด.....265/70/16		✓		
	หน้า L	ยางปี.....18.....ขนาด.....265/70/16		✓		
	หลัง R	ยางปี.....18.....ขนาด.....265/70/16		✓		
	หลัง L	ยางปี.....18.....ขนาด.....265/70/16		✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		สีชมพูเข้มเข้าเทา
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					