

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX Cab-4 1.9Z Hi สี ดำ ทะเบียน ขบ 7004 ขบ วันที่ 17/10/65


เลขโมล 106082
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 22 ต.ค. 65
☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบถ้วน ขาด</u>		☒		1. ไฟใบ้เก้ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี			☒	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์ <u>พลาสม่า 5000 ซีซี</u>		☒	
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกปรับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ R <u>มีครบทั้งหน้า</u>		☒	1,000 -
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัพ <u>โวลต์</u> <u>หลอด</u>	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	R, ไม่ติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางล้อหน้า	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ขับขึ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บิกนิก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสี่ยง)	☒		รู้ง 100 พวงมาลัย
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. <u>ท่อ</u> <u>หลัง</u> <u>เสียว</u>	☒		3,500


หมายเหตุเพิ่มเติม * ไฟเลี้ยวกระดกซ้ายขวา = 1,500 * ค่ามัดคานนิรโทษกรรมจากหัก = 2,000




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. มุมกระบัง (โลหะ) (สี)

3. ขอบประตูขวา (เหล็กสี)

สี 2,000 /

	ด้าน	มี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/60 R18	✓	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ทมดสีเทา	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี สีเงิน	✓	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	