

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 24 02 2567

ทะเบียน / ว.ต. 9721		ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu Daimler Hi loader		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะเวลา ☐ ซ้ำระเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง B ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + 1705 4 8 2 8100 5 9 3 1100 6 10 ตรวจแล้ว แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6 แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3 ตรวจแล้ว แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ล้างทำความสะอาด 3 5 2 1000 / 1100 4 6 ตรวจแล้ว อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ