

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB HI-LANDER

สี เทา

ทะเบียน มท 9721 ระยอง

วันที่ 14/02/67

เลขไมล์ 34964

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 20 ส.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฟิล์มฝ้า	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุฟับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ <u>มีเสียงดัง</u>		☒	<u>163</u>
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุแหบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมนั	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปิกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัณ / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1 กันชนหน้า (เศษ)(สี)



ข้างซ้าย 2 แก้มซ้าย (เศษ)(สี)


3. กระบะซ้าย (เศษ)(สี)



ด้านหลัง

สี = 6,500

ค่า 2156



ข้างขวา 4 กระบะขวา (สี)

5. แก้มขวา (เศษ)(สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 255/65R14	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 9	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 9	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 9	☒	
ยางขอบกระຈ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่กชิลเลอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระຈหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	