

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น NP300 4 ประตู CALIBRE สี ขาว ทะเบียน ขบ 3955 จด. วันที่ 22/7/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 18 ก.ค. 69


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 158129 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบวงจรและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. จินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สวิตช์ลักษณะไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ครีษ			
3. ไฟสปอร์ตรไทร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. บัมปิ่น			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ปัดนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หมว่ง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย <u>ขาวขุ่น</u>				13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. กันชนหลังบอย (เคาะ) (สี).



ข้างซ้าย 2. โคมกระจกข้างมรกต (พร้อม) (สี).

ยาง A เส้น =

2 = 1,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/60R18	☒		
หน้า L ยางปี 20 ขนาด 7	☒		
หลัง R ยางปี 20 ขนาด 7	☒		
หลัง L ยางปี 20 ขนาด 7	☒		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
จั่วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระดก ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
เบ็กซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี กิ่งซ่อม (เป็นรู)	☒		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้ฝาท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
สวาทาค ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		