

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น.....SUZUKI CEBRIO.....ทะเบียน.....09 4138 805

วันที่เข้าซ่อม.....เวลา.....วันที่ซ่อมเสร็จ.....28-12-67.....เวลา.....

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
น้ำมันเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....เปลี่ยน น้ำมัน เครื่อง + กรอง อัด
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกลอก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
อื่นๆ ระบุ.....	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ.....

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>เปลี่ยนรอบ 4 ปี</u>
แม็กซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ <u>แล้ว 207. 250 507</u>
ครัช (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟวีน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
โช๊คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เพลากลาง	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
เฟืองท้าย <u>250</u>	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แหนบ	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี หมายเหตุ _____

ระบบไฟหน้าตัด	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
---------------	--