

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ..... Citrix Hybrid สี ฟ้า ทะเบียน..... 1กข-2188 วันที่..... 14/6/62
 เลขไมล์..... 151,454 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา..... ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☒ ไฮบริด ☒ ภูเขา..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด */3/62 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความยาว, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตรถ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>วอ 63 บ.</u>	9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>วอ</u>
24. กระบอกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☐	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระบอกพัดลมอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>วอ 15 ~</u>	1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คอป	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เชื้อคอป	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ.....


ชื่อผู้ส่งงาน.....

สมโภชน์



กระจกโพลีคาร์บอเนต
12500


ด้านหน้า




ล้อหน้า

ล้อหลัง

ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

5 = 6,000 กระจกเงา = 5,000
ยาง = 7,000 16" = 3,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	17	นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	17	ขนาด	17	
	หน้า L	ยางปี	17	ขนาด	17	
	หลัง R	ยางปี	17	ขนาด	17	
	หลัง L	ยางปี	17	ขนาด	17	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
ตัวบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				