

ใบตรวจสอบสภาพรถ



รุ่นรถ สเปกโตรไลท์ 2019 สี สีขาว ทะเบียน วันที่ 22/2/63

เลขไมล์ 11597 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง กทท 142E0LH600926 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ☐ Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือตกแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมรดกข้างไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับยึดโนมตี ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนาน			
				10. แรค			
				11. เช็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ
 ชื่อผู้ส่งงาน

2



ด้านหน้า คันชนหน้าสี
เงิน 66 แพล (66000)

ข้างซ้าย ประตูตักขึ้นซ้าย สีขัดอ่อน
เงิน 66 แพล (66000)



ด้านหลัง

ข้างขวา สีขัดอ่อนขวา สีขัดอ่อนเงิน
66 แพล, ประตูท้ายกระบะ: สีเงิน 66 แพล

$\Sigma = 4,000$ $1117 = 2,500$

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....16.....นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....19.....ขนาด.....215/70/16		✓		
	หน้า L	ยางปี.....19.....ขนาด.....215/70/16		✓		
	หลัง R	ยางปี.....19.....ขนาด.....215/70/16		✓		
	หลัง L	ยางปี.....19.....ขนาด.....215/70/16		✓		
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ค้ำบังแดด	☒ มี ☒ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					