

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Revoging leab 247 สี ขาว ทะเบียน จว 3926 98 วันที่ 26/1/66

เลขโมล 87453
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 22 มี.ค. 66


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบร็ด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยตัดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟเบรก <u>ไม่ติด</u>		✓	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โชคอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปรตโลก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดยโลก ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุหลบ	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ <u>แข็ง</u>		✓	
8. ไฟท้าย <u>ชำรุดแตก</u>		✓	1,000	11. บั้มบ้น	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. บั๊กน	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่น / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

61
8,000

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา 2. ประตูท้าย (สี)
3. กระเบาะท้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (ตะกั่ว) (สี)
5. แผ่นรับน้ำหนักเบาะนั่ง (สี)



ข้างซ้าย 6. กระเบาะขา (สี)
7. ประตูขวา (ตัวอักษรปิดล็อก) (สี)

$N = 10,000$ (ระบุตัว.) จำนวน 1 ชิ้น = 2,000

	ด้าน	ใบ	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	หน้า	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	หน้า	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	หลัง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	หลัง	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 205/70R15	หน้า	✓
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 99	หน้า	✓
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด	หลัง	✓
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99	หลัง	✓
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี		ยางยึดหน้ากระจกขวา ขาด
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบมุล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		มีแผ่นสัปดาห์
ฝาครอบกระแทก	☒ มี ☐ ไม่มี		มีแผ่นสัปดาห์
แม็คคัสไฮดรอลิก	☒ มี ☐ ไม่มี		ไม่สอย
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		

1,000